

移炉炼钢实验 教学指导术

苏州大学沙钢钢铁学院 实验中心 二零一九年十月

转炉炼钢物理模拟-线上虚拟互动教学实验

1 实验目的

实验旨在帮助学生系统掌握转炉炼钢基础理论、工艺流程和设备工作原理,要求学生完成典型目标钢种和典型原料条件的工艺参数设计计算,编制合理的供氧操作制度、造渣操作制度和底吹操作制度,安全、平稳地冶炼得到成分温度合格的钢水。

2 实验内容

实验一、转炉流体流动行为物理模拟实验

实验二、转炉炼钢虚拟仿真实验。主要包括:

- (1) 转炉炼钢设备认知;
- (2) 目标钢种选择和工艺参数设计计算;
- (3) 转炉冶炼制度设计及实训炼钢操作。

3 实验设备及原理

3.1 实验设备

实验过程中利用厚度为 10mm 有机玻璃制作几何相似比为 Lm: Lp=1:3 的 300t 转炉水力学实验模型,具体见图 1,模型尺寸及原型尺寸见表 1。水力学模拟实验过程中分别用水和压缩空气代替钢液和氩气。

项目	原型	模型
炉口直径,mm	3800	760
炉身直径,mm	6332	1266
炉总高,mm	9500	1900
底吹元件个数	4	4
单支底吹元件有效通气面积,mm ²	216	4.4
底吹气体流量,Nm3/h	800	2.27

表 1 原型与模型的参数对比




图 1 300t 转炉模拟实验装置

转炉模型的底吹元件布置如图 2 所示。正常情况下,4 块底吹元件全部畅通,每块底吹元件的流量为 200Nm³/h;本实验通过变更 4 块底吹元件的堵塞程度制定了 5 种模拟方案,如表 2 所示,其中方案一表示 4 块底吹元件全部畅通,方案二表示 1#底吹元件半堵塞,方案三表示 1#底吹元件完全堵塞,方案四表示 1#和 2#底吹元件均半堵塞,方案五表示 1#和 3#底吹元件均半堵塞;4 块底吹元件的总流量保持 800Nm³/h。水力学模型的底吹流量根据相似原理进行换算。




图 2 底吹元件布置示意图

表 2 实验方案

			气体流量						
		1:	#	2	#	3	#	4	#
方案	堵塞 元件	原型 Nm³/h	水力 学模 型 L/min	原型 Nm³/h	水力 学模 型 L/min	原型 Nm³/h	水力 学模 型 L/min	原型 Nm³/h	水力 学模 型 L/min
_	_	200	9.5	200	9.5	200	9.5	200	9.5
	1#	100	4.7	233	11.0	233	11.0	233	11.0
11	1#	0	0	267	12.6	267	12.6	267	12.6
四	1#+2#	100	4.7	100	4.7	300	14.2	300	14.2
五.	1#+3#	100	4.7	300	14.2	100	4.7	300	14.2

4 实验步骤及注意事项

4.1 实验一、转炉流体流动行为物理模拟实验

- 1、水力学模拟实验过程中,在转炉模型底部非对称位置布置两个用于检测溶液电导率变化的 DJS-10C 电导率电极。
 - 2、向熔池中加入饱和电解质溶液(实验中选用 50mlKCl)时。
- 3、电导率电极会将采集到的电导率信号通过电导率仪传输至 DJ800 多功能检测系统, 继而传输至电脑转换成数字信号,即得到两条电导率变化曲线
- 4、从而确定熔池混匀时间。当两条电导率变化曲线之间差值小于 5%时,对应时刻为混匀时刻。为降低人为误差的影响,每组实验重复进行三次,并求取其算数平均值。

4.2 实验二、转炉炼钢虚拟仿真实验

1、在浏览器中输入本实验项目的网址(http://steelsim.ssis.suda.edu.cn/exp/1.html),即可打开本实验项目,在线完成所有实验操作,如下图所示。



图 3 线上虚拟仿真实验网站

2、 进入实验前,学生可自行查阅网站知识角中的行业资讯、课程课件、教学视频和知识点,如下图所示。



图 4 在线知识角

4. 进入实验后,实验界面如下图所示,学生可自行查看实验简介,实验简介中包含实验背景、教学目标和理论指导三部分内容。






图 5 实验简介界面

5. 实验界面左上角包括"知识角"和"在线求助",学生点击"知识角"按钮可自动链接到网站知识角,点击"在线求助"按钮将弹出在线教学服务人员联系方式,如下图所示。



图 6 在线求助

6. 学生点击"设备认知"按钮,包括"三维展示"和"实景漫游"两个模块,如下图所示。



图 7 设备认知

7. 点击"三维展示"按钮,学生可以查看转炉炼钢的设备组成,了解主体设备的结构、功能以及各设备之间的装配关系,如下图所示。




图 8 炼钢设备的三维展示

8. 在"实景漫游"中学生可以通过键盘的 W (前进)、A (向左)、S (后退)、D (向右) 按键和鼠标切换观察位置和观察角度,自主查看转炉炼钢的所有设备,如下图所示。在此步骤中,学生需要根据系统提示操作炼钢设备,完成"打开挡火门,向前倾动转炉,转炉回正,下降烟罩,将氧枪插入转炉炉内"等动作,掌握转炉炼钢主体设备的动作模式。





图 9 实景漫游和设备动作检验

9. 在熟悉炼钢设备的基础上,学生点击"参数设计"按钮,开始选择拟冶炼的高端钢铁材料,并按步骤完成冶炼相关的设计计算。本项目提供了高铁轴承钢、高强度汽车板钢、石油管线钢和高级别船板钢四种典型高品质特殊钢,并给出了钢种的用途、性能和成分要求,学生可自主选择某一个钢种作为冶炼目标,如下图所示。



图 10 选择拟冶炼的高端钢铁材料

10. 完成钢种选择后,点击"下一步",学生需要根据所选钢种的成分和性能要求设计其生产工艺路线,系统给出了待选工序及其功能简介,学生需从中选择并正确排序,如下图所示。



图 11 目标钢种的生产工艺路线设计

11. 点击"下一步",学生可自主选择和搭配转炉炼钢的主原料,不同原料条件对应不同的操作要点,如下图所示。



图 12 炼钢主原料选择

12. 点击"下一步",进行转炉炼钢操作流程的设计,系统随机提供转炉炼钢的操作步骤,学生需要对操作步骤进行筛选和排序,直至完成正确的转炉操作流程,如下图所示。



图 13 转炉炼钢操作流程设计

13. 完成目标钢种和原料条件的选择之后,学生需根据系统提供的理论公式进行转炉炼钢的吹炼参数设计计算,主要包括供氧量、石灰加入量、白云石加入量等,学生将计算结果填入相应表格,后台模型自动校验计算结果的准确性,为模拟炼钢提供数据参考,如下图所示。



图 14 转炉炼钢吹炼参数计算

14. 除了吹炼参数的计算之外,学生还需根据系统提供的理论公式进行脱氧及合金化参数设计计算,包括增碳剂、硅铁、锰铁等合金的加入量,学生将计算结果填入相应表格,后台模型自动校验计算结果的准确性,为模拟炼钢提供数据参考,如下图所示。



图 15 脱氧及合金化参数计算

- 15. 完成上述步骤后, 学生点击"实训炼钢", 系统进入转炉炼钢仿真实训。
- 16. 学生首先需要设计供氧制度,在表格中填写不同吹炼时刻所对应的氧枪枪位、氧气流量或二氧化碳流量,如下图所示。学生可根据理论知识自主探究式地进行供氧制度设计,填写行数由学生自行决定;如有疑惑,学生可点击右上角的"?"按钮,系统将弹出与供氧制度设计相关的帮助文档。



图 16 转炉炼钢的的供氧制度设计

17. 点击"下一步",学生需要设计造渣制度,在表格中填写不同吹炼时刻向炉内加入的造渣料的重量,如下图所示。填写方式与供氧制度相似,如有疑惑,可点击右上角的"?"按钮,系统将弹出与造渣制度设计相关的帮助文档。



图 17 转炉炼钢的造渣制度设计

18. 点击"下一步",学生需要设计底吹制度,在表格中填写不同吹炼时刻所对应的底吹氮气流量、底吹氩气流量或底吹二氧化碳流量,如下图所示。填写方式与供氧制度相似,如有疑惑,可点击右上角的"?"按钮,系统将弹出与底吹制度设计相关的帮助文档。



图 18 转炉炼钢的底吹制度设计

19. 完成供氧制度、造渣制度和底吹制度设计之后,学生可以进入炼钢演示界面,在点击"完成吹炼制度设计,开始炼钢"按钮之前,学生需认真查看提示内容,如下图所示。



图 19 准备进入炼钢演示界面

20. 进入炼钢演示界面后,系统按照预设参数自动吹氧炼钢,过程无法人为干预,学生需要密切关注吹炼过程中的钢水成分、钢水温度、炉渣泡沫化程度等指标变化,观察是否出现返干、喷溅等异常炉况,如下图所示。



图 20 炼钢过程中的异常炉况提醒和演示

21. 在转炉吹炼末期,学生需要根据钢水成分、温度的变化趋势,自主判定出钢时机,点击"出钢"按钮,争取获得成分温度都合格的目标钢水,如下图所示。



图 21 转炉出钢过程

22. 在转炉出钢过程中,学生需要根据出钢钢水的成分和目标钢种的成分,将适量的增碳剂、硅铁合金、锰铁合金等加入钢包内,如下图所示。



图 22 出钢过程的脱氧及合金化操作

23. 出钢结束后,系统自动进入溅渣护炉步骤,学生需要设定氧枪的 N2 流量,并动态调整 氧枪枪位,利用高速 N2 气流将转炉内的炉渣溅射至炉衬的不同位置,实现对转炉炉衬的保护,如下图所示。



图 23 溅渣护炉操作

24. 溅渣结束后,学生点击"提交实验",系统自动弹出评分细则表,显示学生的总得分和各分项得分情况,如下图所示。然后,系统将评分细则表和学生操作数据、学生设计制度、冶炼过程数据、冶炼终点数据整理成实验报告,便于学生分析总结和后期优化。



图 24 评分细则

5 数据记录

5.1 物理模拟实验

水力学模拟混匀时间结果如下表所示

表 3 水力学模拟熔池混匀时间及其数值模拟混匀时间表

方案 混匀时间,s	方案一	方案二	方案三	方案四	方案五
水力学模拟					

5.2 线上虚拟仿真实验

1	观看"设备认	知"动画视频。
1.		

2.	自主漫游,	打开挡火门,	向前倾动转炉,	然后回正,	降下烟罩,	将氧枪插)	\转炉炉内。

- 3. 目标钢种选择_____。
- 4. 目标钢种的生产工艺路线: 高炉铁水→____→__→__→=_→==→坯
- 5. 炼钢主原料选择_____和___。
- 6. 转炉炼钢操作流程: ____→___→___→___→___→____→
- 7. 计算转炉吹炼参数

氧气总量	氧气流量	石灰总量	白云石总量	矿石总量
(Nm^3)	(Nm^3/h)	(千克)	(千克)	(千克)

8. 计算脱氧合金化参数

增碳剂(千克)	硅铁合金 (千克)	锰铁合金 (千克)

9. 设计供氧制度

序号	吹炼时间	氧枪枪位	氧气流量	二氧化碳流量
	(秒)	(毫米)	(Nm^3/h)	(Nm^3/h)
1				
2				
3				
4				

10. 设计造渣制度

序号	吹炼时间	石灰加入量	轻烧白云石加入量	矿石加入量	石灰石加入量
	(秒)	(千克)	(千克)	(千克)	(千克)
1					
2					
3					
4					

11. 设计底吹制度

序号	吹炼时间	氮气流量	氩气流量	二氧化碳流量
	(秒)	(Nm^3/h)	(Nm^3/h)	(Nm^3/h)
1				
2				
3				

- 12. 吹炼时间为: _____, 点击"出钢"按钮, 停氧出钢。
- 13. 出钢过程中加入脱氧剂和合金

增碳剂加入量 (千克)	硅铁合金加入量(千克)	锰铁合金加入量 (千克)

- 14. 溅渣护炉氮气流量 (Nm³/h): ______, 氧枪枪位 (毫米): _____。
- 15. 提交实验

6 思考题

- 1、转炉炼钢的主要任务是什么?
- 2、钢液脱硫化学反应以及热力学有利条件有哪些?
- 3、脱氧的目的和常用的几种脱氧方法及主要特点?